

АКТ

Комиссия в составе: представителя ОАТИ г. Москвы, начальника отдела ЖКХ управы района Кунцево, начальника отдела по благоустройству ГБУ «Жилищник района Кунцево», произвела обследование территории по адресу: ул. Маршала Тимошенко д. 34 в связи с планированием работ по комплексному благоустройству дворовых территорий на 2019г.

По результатам обследования установлено:

На вышеуказанной придомовой территории асфальтобетонное покрытие имеет просадку, трещины и локальные разрушения. Бортовой камень находится в ненадлежащем состоянии, имеет разрушения.

Заключение:


Требуется ремонт асфальтобетонного покрытия и бортового камня на придомовой территории в соответствии с планом КБДТ на 2019г.

Члены комиссии:

Представитель ОАТИ г. Москвы

Начальник отдела ЖКХ
управы района Кунцево

Начальник отдела благоустройства
ГБУ «Жилищник района Кунцево»


Аушев А.С.


ГБУ Кашин И.В.

